

# 川岸地区山林火災復旧事業説明会 及び第5回新倉山復旧協議会次第

日時:平成29年6月20日(火)19:00~


場所:川岸支所2階講堂

- 1 開会
- 2 挨拶
- 3 内容
  - (1) 復旧事業説明会
    - ・林業専用道大洞線について(資料①)
    - ・治山事業について(資料②)
  - (2) 復旧協議会
    - (ア) 28年度、29年度復旧事業について(資料③-1、③-2)
    - (イ) 復旧方針について
    - ①樹種の選択(資料④-1、④-2)
    - ②施業者の選択(資料⑤-1、⑤-2)
- 4 その他
- 5 閉会





## 資 料 ②













#### 今後の伐採作業予定

7 及 0 及 1 下 木 1 之					
地区	樹種·被害区分	面積	現在の本数	整備内容	伐採の程度
毘沙門沢	アカマツ (全木被害)	4.09ha	枯損 1,080本/ha 生存 0本/ha	枯損木の伐採を行います。	伐採木 1,080本/ha 残存木 0本/ha
	アカマツ (部分被害)	4.75ha	枯損 230本/ha 生存 800本/ha	枯損木の伐採を行います。 現時点で生存していても、衰弱し ているアカマツは伐採します。	伐採木 490本/ha 残存木 540本/ha
	カラマツ (部分被害)	0.68ha	枯損 650本/ha 生存 800本/ha	枯損木の伐採を行います。 現時点で生存していても、衰弱し ているカラマツは伐採します。	伐採木 900本/ha 残存木 550本/ha

※ 伐採木は数m程度に玉切りし、ある程度まとめて集積します。集積の際は、杭を打つなどして、流出を防止します。


#### 【現 状】


- ●日当たりの良い斜面(尾根付近、南向き斜面など)では、自然に後継樹が生え始めている。 (コナラ、ミズナラ、クリ、ホオノキ、アカマツ、ウリカエデ、ウワミズザクラ、リョウブ、タラノキなど)
- ●一方で、日当たりの良い斜面でも土壌が未熟な箇所、東向き斜面、斜面下部の窪地形などでは、後継樹の自然発生が少なかったり、草のみ(ワラビ、ススキ)で覆われている箇所がある。

#### 【将来的な森林化】(案)



- ●自然発生した後継樹を活かし、その場に適合した強い森林へ育てていく。
- ●後継樹の自然発生が少ない箇所では、その場に合った樹種を選んで植栽する。 (尾根付近:アカマツなど 斜面下部~中腹部:コナラなど 水分の多い箇所:ケヤキ、スギなど)
- ●すみやかに森林化するように、必要に応じて再度治山事業(下刈・除伐等)を行って育てていく。







資料④-1


#### (イ) 復旧方針について(樹種の選択)

・山腹位置と適正樹種




・山腹方位(山の向き)と適正樹種






## (イ)復旧方針について(施業者の選択…植林施業)

資料⑤-1



## (イ)復旧方針について(施業者の選択・・・保育施業)

資料⑤-2



### 新倉山復旧協議会 復旧方針案

植林施業:全部業者委託

保育施業:団体有林の場合は各団体の出払い作業で実施

(ただし新倉山復旧協議会が業者委託をし、請負業者と各団体が雇用形態をとる)

個人有林の場合は全部業者委託