


# 平成18年7月豪雨

# 主な土石流等災害発生箇所



## 主な土石流発生場所

- ① 長地出早二丁目 上の原小学校
- ② 湊二丁目 久保寺北(八重場沢川)
- ③ 湊三丁目 久保寺南(小田井沢川)
- ④ 湊五丁目 栃久保(栃久保川)
- ⑤ 川岸東二丁目 橋原(志平川)
- ⑥ 川岸東三丁目 鮎沢(本沢川)
- ⑦ 川岸東四丁目 駒沢(的場川)
- ⑧ 川岸東四丁目 駒沢(原沢川)

## その他おもな被災河川等

- (ア)ウノキ沢川
- (イ)一の沢川
- (ウ)待張川
- (エ)大洞沢川
- (オ)毘沙門沢
- (カ)唐沢の流域
- (キ)中村沢川
- (ク)追鶴沢