






通学路对策箇所（神明小学校分）



1:6,000



通学路対策箇所（岡谷田中小学校分）

番号43
歩道の損傷が目立ち、歩行者の通行に支障がある
<対策メニュー>
歩道のリフレッシュ

番号42
歩道の損傷が目立ち、歩行者の通行に支障がある
丸山橋の歩道がすべる
<対策メニュー>
歩道のリフレッシュ

番号23
交通量が多く歩道が無い
<対策メニュー>
外側線、グリーンベルト
R3年済

番号49
交通量多くスピードを落とさない
歩道に車両が進入する恐れがある
<対策メニュー>
車止め設置

番号48
交通量が多くスピードを落とさない
児童等の通行が多い
<対策メニュー>
県の交差点スクランブル化にあわせ、インターロッキング舗装
点字ブロック、道路照明灯設置、縁石切り下げ

※対策メニューの記載内容は、検討中のものであり、今後変更することがあります。

1:6,500

対策箇所

岡谷田中小学校

通学路

通学路対策箇所（岡谷田中小分2）

岡谷市役所

番号 2 1
横断歩道が狭く、車も多いため危険
<対策メニュー>
グリーンベルト


R3年済


番号 2 2
側溝に転落する危険がある
<対策メニュー>
甲蓋工

R3年済

対策箇所

通学路







通学路対策箇所（上の原小学校分）

