

令和4年度 通学路安全対策実施状況

対策工事前	対策工事後
<p>川岸 116 号線 川岸小[2]</p> 	<p>対策：停止線前にカラー舗装の設置</p> 
<p>川岸 54 号線 川岸小[6]</p> 	<p>対策：グリーンベルト</p> 
<p>川岸 54 号線 川岸小 [7]</p> 	<p>対策：停止指導線</p> 

対策工事前

対策工事後

川岸 54 号線

川岸小[9]

対策：カラー舗装



川岸 85 号線

川岸小[10]

対策：カーブミラー撤去、カラー舗装



岡谷 524 号線

神明小[13]

対策：カラー舗装



対策工事前		対策工事後	
104号線（上西町線）	小井川[19]	対策：ハンプ設置、交差点のカラー舗装	
			
岡谷 341 号線	岡谷田中小[22]	対策：グリーンベルト、減速ドット	
			
9号線（中道町線）	岡谷田中小[24]	対策：ドットライン	
			

対策工事前

対策工事後

116号線 9号線

岡谷田中小[25]

対策：ドットライン



湊53号線、湊118号線

湊小[31]

対策：通学路を標記したカラー舗装



長地60号線

長地小[40]

対策：グリーンベルト



対策工事前		対策工事後	
14号線(横道線)、長地88号線	長地小[42]	対策：グリーンベルト、通学路を標記したカラー舗装	
			
103号線(西堀通り線)	長地小[45]	対策：カラー舗装、	
			
113号線(長地山の手線)	長地小[48]	対策：外側線、T字マーク、カラー舗装	
			

対策工事前

対策工事後

22号線(横川東堀線) | | 上の原小[50]

対策：速度に関する注意喚起を標記したカラー舗装



24号線(東山田西山田線) | | 上の原小[53]

対策：減速マーク引き直し



長地 323号線 | | 上の原小[55]

対策：グリーンベルト、外側線

