

◆学校施設の整備状況

	神明小	岡谷田中小	小井川小	湊小	川岸小	長地小	上の原小	北部中	南部中	東部中	西部中
1994 (H6)			暖房施設整備						プール更衣室棟改修		管理棟外部大規模改修
1995 (H7)	第3棟窓改修			特別教室棟外部大規模改修						大体育館床・壁大規模改修	プール改修
1996 (H8)					体育館床改修		低学年、管理、体育館棟外部大規模改修	プール更衣室棟改修			
1997 (H9)							中高学年、特別教室、昇降口、給食室棟外部等大規模改修			プール改修	
1998 (H10)				給食室改修	体育館床磨き					管理棟3階床改修	
1999 (H11)	給食室改修 低学年棟大規模改修		管理棟屋根防水改修	南校舎屋根防水改修						1棟便所改修	管理棟2階床、第2体育館外壁等改修
2000 (H12)	管理棟大規模改修				下水接続及びプール便所改修、屋根防水、第2体育館屋根改修	プール便所下水接続、屋根外壁防水		南校舎外部開口建具改修		体育館棟外部改修	プール便所設置、管理棟2・3階天井改修
2001 (H13)	照明設備等改修 非常通報設備設置	土曜学童クラブ教室改修 照明設備等改修 非常通報設備設置	照明設備等改修 非常通報設備設置	非常通報設備設置	給食室床、ボイラー改修 照明設備等改修 非常通報設備設置	中校舎庇防水等改修 照明設備等改修 非常通報設備設置	非常通報設備設置	便器一部洋式化、階段室サッシ改修、非常通報設備設置、北校舎外壁等改修、LAN整備	プール改修、LAN整備 北校舎外壁、床改修 照明設備等改修 非常通報設備設置 LAN整備	北校舎サッシ改修 照明設備等改修 非常通報設備設置 LAN整備	第二体育館改修 照明設備等改修 非常通報設備設置 LAN整備
2002 (H14)			教室棟屋根改修、西体育館屋根改修、教室棟便所改修等	サッシ等改修等						プールろ過機交換	1棟屋根等改修、技術科棟サッシ改修、渡り廊下便所改修等
2003 (H15)			コンピュータ室拡張	トイレ等改修	屋根防水 (H16へ繰越)	小体育館床改修	コンピュータ室拡張				1棟教室引戸改修
2004 (H16)	プール改修、低学年用プール設置		教室棟・管理棟耐震改修		プール改修	低学年用プール設置、南校舎1階暖房改修		南校舎改築	コンピュータ室エアコン設置		第1体育館耐震改修
2005 (H17)			西体育館棟耐震改修		低学年用プール設置	特別教室棟耐震改修		南校舎改築			
2006 (H18)	第一体育館耐震改修		低学年用プール設置	低学年用プール設置、グラウンド災害復旧、汚水管詰まり改修	第一・第二体育館耐震改修	南校舎2階暖房改修	建物・床等・土地・暖房・流木災害復旧、電源ケーブル移設		グラウンド災害復旧、倉庫補修		第二体育館耐震改修
2007 (H19)		低学年用プール設置	昇降口サッシ化改修		昇降口ドア改修		低学年用プール設置	校庭東側石積改修	北校舎改築	コンピュータ室移転改修 給食室ボイラ改修	
2008 (H20)			アスベスト飛散防止工事		管理教室棟等耐震改修	中校舎暖房設備改修、水道管赤水対策工事	アスベスト飛散防止工事			水道管赤水対策工事	プールろ過機改修
2009 (H21)				昇降口棟耐震改修工事	給食室排気フード改修工事	体育館他屋根塗装等工事	給食室床排水ピット改修工事	グラウンド防球ネット増設工事	グラウンド防球ネット増設工事		高圧受電設備改修工事
2010 (H22)	第一体育館改修	アスベスト除去工事					屋内消火栓ポンプ取替		高圧受変電設備改修	特別教室棟耐震改築、太陽光発電システム設置、中間教室設置、二棟防水改修、調理室換気設備設置	
2011 (H23)	給食室・コンピュータ室・保健室エアコン設置、小型風力発電設置	給食室・コンピュータ室・保健室エアコン設置、小型風力発電設置	給食室・コンピュータ室・保健室エアコン設置、小型風力発電設置、プールろ過機改修	給食室・コンピュータ室・保健室エアコン設置、小型風力発電設置	給食室・コンピュータ室・保健室エアコン設置、小型風力発電設置、ガス配管改修	中・南校舎耐震大規模改修、給水設備改修、中空スラブ補強、給食室・コンピュータ室・保健室エアコン設置、小型風力発電設置	給食室・コンピュータ室・保健室エアコン設置、小型風力発電設置	給食室・コンピュータ室・保健室エアコン設置	給食室・保健室エアコン設置、誘導灯取替、特別支援学級・家庭科室整備	給食室・コンピュータ室・保健室エアコン設置	給食室・コンピュータ室・保健室エアコン設置、誘導灯取替

	神明小	岡谷田中	小井川小	湊小	川岸小	長地小	上の原小	北部中	南部中	東部中	西部中
2012 (H24)	北校舎耐震・大規模改修	耐震・大規模改修(実施設計)	給食室換気設備改修工事	FF暖房設備設置工事 高圧受電設備改修工事	FF暖房設備設置工事 高架水槽改修工事		高圧受電設備改修	屋根防水改修工事 高圧受電設備改修		給食室給湯管改修工事 高圧受電設備改修	
2013 (H25)		耐震・大規模改修工事、複合遊具改修工事			プールの過機改修工事	階段手摺修繕工事、受水槽取替え工事			プールの過機改修工事	ガス管改修工事	
2014 (H26)		小体育館非構造部材脱落防止工事		職員玄関改修工事			体育館非構造部材脱落防止工事	小体育館非構造部材脱落防止工事、給食室ボイラー取替工事			
2015 (H27)	体育館非構造部材脱落防止工事、埋設ガス管改修工事	大体育館外壁屋根改修、大体育館非構造部材脱落防止工事	体育館非構造部材脱落防止工事、埋設ガス管改修工事	体育館非構造部材脱落防止工事	体育館非構造部材脱落防止工事	体育館非構造部材脱落防止工事、給食室低圧ボイラー缶体入替工事、埋設ガス管改修工事	埋設ガス管改修工事	体育館非構造部材脱落防止工事、埋設ガス管改修工事	体育館非構造部材脱落防止工事	体育館非構造部材脱落防止工事	体育館非構造部材脱落防止工事
2016 (H28)					ガス管入替工事 駐車場等改修工事				管理教室棟改修工事	防火戸改修工事	管理教室棟、第二体育館、プール改修工事 グラウンド整備工事
2017 (H29)		昇降口屋根等修繕工事		給食室グリス阻集器破損修繕工事	体育館放送機器修繕工事	プールの修繕工事		外壁補修工事	図書室等カーテン設置工事	第1理科室ガス管入替	給食室給湯器入替工事